



PER IL SILLARO TRATTASI PREVALENTEMENTE DI
UNA RIPROFILAZIONE DELLE SPONDE E DEL
FONDO NELLA TRATTA A" - A - A' - K



CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA
Lodi: Via Nino dall'Oro n° 4 - tel. 0371/420189 fax 0371/50393 - e-mail. cmuizza@muizza.it

REGIONE LOMBARDIA - Direzione Generale Sicurezza,
Protezione Civile e Immigrazione - Decreto n° 7448 del 28/07/2016

RIPRISTINI SPONDALI DEL COLATORE SILLARO CON
DEVIAZIONE PARZIALE DELLA PORTATA DEL COLATORE
STESSO IN CORSI D'ACQUA ESTERNI AL CENTRO ABITATO

PROGETTO ESECUTIVO

TAV .08 SEZIONI STATO DI PROGETTO
RIPRISTINO DEI PROFILI ORIGINARI
Scala 1:200

Edizione
Settembre 2016

Il Presidente
Ettore Grecchi

Il Responsabile del Procedimento
dott. ing. Marco Chiesa

I Progettisti
dott. ing. Ettore Fanfani - dott. arch. Fausto Cremascoli