



Legenda:

- Idrografia
- Reticolo oggetto di regolazione
- Colatore Muzza
- Obiettivo specifico
- Obiettivo contestuale
- Reticolo Regionale interessato
- Reticolo Consortile interessato
- Pericolosità reticolo secondario di pianura Rischio livello = H
- Pericolosità reticolo secondario di pianura Rischio livello = M
- Pericolosità reticolo principale TR 20
- Pericolosità reticolo principale TR 200
- Pericolosità reticolo principale TR 500
- Allagamenti - esondazioni reticolo secondario (studio consortile alluvione nov. 2014)

Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
Regione Lombardia
 DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2075
 Presa d'atto del programma stralcio 2019 di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a cura del Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare ed approvazione del Programma Regionale 2019 - 2021 di interventi prioritari, strutturali e di manutenzione straordinaria, nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato nonché conseguenti a calamità naturali a salvaguardia della pubblica incolumità.

Lavori di manutenzione urgente sponda Colatore Muzza in prossimità ponte SP107 in comune di San Martino in Strada

PROGETTO DEFINITIVO

tav. 02 DIRETTIVA ALLUVIONI 2007/60/CE
ANALISI IDRAULICA

scale varie

EDIZIONE: FEBBRAIO 2021

Il Responsabile del Procedimento: dott. ing. Marco Chiesa
 Il Progettista: dott. ing. Marco Chiesa

Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
 via Nino Dall'Oro 4 - 26900 LODI tel. 0371-420189 r.a. fax 0371-50393
 email: cmuzza@muzza.it

COLATORE MUZZA