



- Legenda:**
- Idrografia
 - Reticolo Regionale interessato
 - Colatore Muzza
 - Reticolo Consortile interessato
 - Obiettivo specifico
 - Obiettivo contestuale
 - Pericolosità reticolo secondario di pianura Rischio livello = H
 - Pericolosità reticolo secondario di pianura Rischio livello = M
 - Pericolosità reticolo principale TR 20
 - Pericolosità reticolo principale TR 200
 - Pericolosità reticolo principale TR 500
 - Allagamenti - esondazioni reticolo secondario (studio consortile alluvione nov. 2014)
- Direttiva alluvioni 2007 - 60 - CE
Revisione 2019

MBL Consorzio Bonifica **Muzza Bassa Lodigiana**

Regione Lombardia
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2075
 Presa d'atto del programma stralcio 2019 di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a cura del Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare ed approvazione del Programma Regionale 2019 - 2021 di interventi prioritari, strutturali e di manutenzione straordinaria, nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato nonché conseguenti a calamità naturali a salvaguardia della pubblica incolumità.

Manutenzione urgente sponda sinistra e ringrosso argine in sponda destra del Colatore Muzza in prossimità dell'abitato di Turano Lodigiano

PROGETTO DEFINITIVO

tav. 02 DIRETTIVA ALLUVIONI 2007/60/CE
ANALISI IDRAULICA

scale varie

EDIZIONE: FEBBRAIO 2021

Il Responsabile del Procedimento: dott. ing. Marco Chiesa
 I Progettisti: dott. ing. Andrea Mazzi geom. Ernesto Davidi geom. Luca Arnaldi

Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
 via Nino Dall'Oro 4 - 26900 LODI tel. 0371-420189 r.a. fax 0371-50393
 email: cmuzza@muzza.it

COLATORE MUZZA